

Reparaturen 2013

Englische Bodenstanduhr, Mitte 1900 Jh.

Juni 2013

Beschreibung der Uhr:

Englische Bodenstanduhr, Mitte 1900 Jh. Bei der Uhr waren Teile entfernt worden und das Schlagwerk mit Draht blockiert, damit sie nicht mehr schlägt.

Ausgeführte Arbeit:

Uhr ganz zerlegt, überholt und gereinigt, Kompletten Rechen und Schöpfer angefertigt, Glocke ersetzt, Uhr justiert, reguliert und kontrolliert, beim Kunden eingebaut und in Gang gesetzt.



-



Weitere Reparaturen 2013

01.10.2013

[Wanduhr Jugendstil um 1900](#)

01.09.2013

[Reiseuhr Sterling-Silber Stempel 1896](#)

01.08.2013

[Englische Wanduhr „Act of Parliament“](#)

01.07.2013

[Wehrmachtsuhr Doxa Schweizer Werk](#)

01.06.2013

[Englische Bodenstanduhr, Mitte 1900 Jh.](#)

01.05.2013

[Herren Taschenuhr Omega](#)

01.04.2013

[Autouhr Borgward Isabella](#)

01.03.2013

[Wanduhr L. Leroy & Cie. Paris](#)

01.02.2013

Wecker, Ende 19. Jahrhundert

01.01.2013

Damen-Taschenuhr um 1900