

Reparaturen 2013

Herren Taschenuhr Omega

Mai 2013

Beschreibung der Uhr:


Herren Taschenuhr Omega 585/000 Gold mit Sprungdeckel, Anfang 20. Jh. mit Stopp-Funktion, Sekunde und Minute, Email Zifferblatt, Kompensationsruh, Breguet-Spirale, Feinregulage

Ausgeführte Arbeit:

Uhr ganz zerlegt, Uhr überholt und gereinigt, Stoppmechanismus repariert, fehlende Schwanenhalsfeder aus Fundus ersetzt, Zugfeder erneuert, Uhr justiert, reguliert.



-



•



Weitere Reparaturen 2013

01.10.2013

[Wanduhr Jugendstil um 1900](#)

01.09.2013

[Reiseuhr Sterling-Silber Stempel 1896](#)

01.08.2013

[Englische Wanduhr „Act of Parliament“](#)

01.07.2013

[Wehrmachtsuhr Doxa Schweizer Werk](#)

01.06.2013

[Englische Bodenstanduhr, Mitte 1900 Jh.](#)

01.05.2013

[Herren Taschenuhr Omega](#)

01.04.2013

[Autouhr Borgward Isabella](#)

01.03.2013

[Wanduhr L. Leroy & Cie. Paris](#)

01.02.2013

[Wecker, Ende 19. Jahrhundert](#)

01.01.2013

[Damen-Taschenuhr um 1900](#)