

Reparaturen 2013

Wecker, Ende 19. Jahrhundert

Februar 2013

Beschreibung der Uhr:

Wecker, Ende 19. Jh. Werk R&Co, Made in Paris. Einsatzhemmung, Schweizer-Ankergang, Emaille Zifferblatt, Hammer schlägt auf kleine Glocke.


Ausgeführte Arbeiten:

Wecker ganz zerlegt, überholt und gereinigt, Federaugen erneuert, Zeigerreibung beschwert, 2 Schrauben nachgearbeitet und ersetzt, abgebrochenen Ankerrad-Zapfen neu angebracht, unteres Lager versetzt, Uhr justiert, kontrolliert und reguliert.





•



Weitere Reparaturen 2013

01.10.2013

[Wanduhr Jugendstil um 1900](#)

01.09.2013

[Reiseuhr Sterling-Silber Stempel 1896](#)

01.08.2013

[Englische Wanduhr „Act of Parliament“](#)

01.07.2013

[Wehrmachtsuhr Doxa Schweizer Werk](#)

01.06.2013

[Englische Bodenstanduhr, Mitte 1900 Jh.](#)

01.05.2013

[Herren Taschenuhr Omega](#)

01.04.2013

[Autouhr Borgward Isabella](#)

01.03.2013

[Wanduhr L. Leroy & Cie. Paris](#)

01.02.2013

[Wecker, Ende 19. Jahrhundert](#)

01.01.2013

[Damen-Taschenuhr um 1900](#)