

Reparaturen 2013

Wehrmachtsuhr Doxa Schweizer Werk

Juli 2013

Beschreibung der Uhr:

Wehrmachtsuhr Doxa Schweizer Werk um 1940, 12 linig Cal. 1, Schrauben-Unruhe, Stahl-Spirale, 15 Steine, Schweizer Ankergang, Stossicherung Shock-Resist, Verchromtes Gehäuse, Stahlboden verschraubt

Ausgeführte Arbeit:

Werk ganz zerlegt, Uhr überholt und gereinigt, Spirale gerichtet, Glas und Zugfeder ersetzt, Teile entrostet, Uhr justiert, reguliert, und kontrolliert.

•



•



•



•



Weitere Reparaturen 2013

01.10.2013

[Wanduhr Jugendstil um 1900](#)

01.09.2013

[Reiseuhr Sterling-Silber Stempel 1896](#)

01.08.2013

[Englische Wanduhr „Act of Parliament“](#)

01.07.2013

[Wehrmachtsuhr Doxa Schweizer Werk](#)

01.06.2013

[Englische Bodenstanduhr, Mitte 1900 Jh.](#)

01.05.2013

[Herren Taschenuhr Omega](#)

01.04.2013

[Autouhr Borgward Isabella](#)

01.03.2013

[Wanduhr L. Leroy & Cie. Paris](#)

01.02.2013

Wecker, Ende 19. Jahrhundert

01.01.2013

Damen-Taschenuhr um 1900